

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

GẠCH THỂ KÍNH HAVALI

Thi công gạch ốp lát nói chung và gạch thể kính HAVALI nói riêng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các bước kỹ thuật để đảm bảo chất lượng và độ bền. Dưới đây là các bước cơ bản:



Chuẩn bị vật liệu & dụng cụ




Đảm bảo đủ số lượng gạch, keo dán hoặc vữa, bay răng cưa, búa cao su, thước đo, và các dụng cụ vệ sinh.

Kiểm tra & làm sạch bề mặt




Bề mặt cần ốp lát phải phẳng, sạch sẽ, không có bụi bẩn hoặc dầu mỡ. Nếu bề mặt không phẳng, cần điều chỉnh trước khi thi công.

Lựa chọn chất kết dính phù hợp



Tùy thuộc vào loại gạch và môi trường sử dụng, bạn có thể chọn keo dán gạch hoặc vữa xi măng.

Căn chỉnh & đánh dấu



Sử dụng thước đo và dây căng để căn chỉnh và đánh dấu vị trí ốp lát, đảm bảo các viên gạch được đặt thẳng hàng.


Thi công ốp lát



Trét keo hoặc vữa lên bề mặt bằng bay răng cưa.



Đặt từng viên gạch lên bề mặt, dùng búa cao su để gõ nhẹ, đảm bảo gạch bám chắc và không bị xô lệch.



Duy trì khoảng cách đều giữa các viên gạch bằng cách sử dụng ke nhựa.

Chà ron & vệ sinh



Sau khi keo hoặc vữa khô, tiến hành chà ron để lấp đầy các khe hở giữa các viên gạch. Cuối cùng, lau sạch bề mặt gạch bằng vải mềm.